

ID	Model svítidla	Stav difuzoru	Typ stožáru	Výška (m)	Typ světelného zdroje	Příkon (W)	Průměrná osvětlenost (lx)	Zjištěná závada	Počet svítidel na stožáru	GPS_LAT	GPS_LON	Stáří	RVO
1	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	7		1	49,94696459	14,88030870	1	RVO 1
2	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	8		1	49,94703883	14,87979236	1	RVO 1
3	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	8		1	49,94709989	14,87934935	1	RVO 1
4	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	7		1	49,94715180	14,87897359	1	RVO 1
5	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	9		1	49,94682181	14,87902758	1	RVO 1
6	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	12	vypadlá výbojka	1	49,94603530	14,88146355	1	RVO 1
7	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	21		1	49,94644179	14,88126973	1	RVO 1
8	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	15		1	49,94679057	14,88079458	1	RVO 1
9	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	3,5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	12		1	49,94584661	14,87933396	5	RVO 1
10	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	5	mírně vyvrácený stožár, dvířka přichycená drátem (foto 1)	1	49,94576748	14,88014824	5	RVO 1
11	ES System Wilkasy OCP	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 23 W	35	3	zrezivělý stožár	1	49,94557361	14,88146751	5	RVO 1
12	Modus LV	středně znečištěný	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	6	zrezivělý stožár	1	49,94547956	14,88239890	5	RVO 1
13	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	3,5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	18	mírně vyvrácený stožár	1	49,94509313	14,88222041	5	RVO 1
14	Modus LV	mírně znečištěný	betonový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	8		1	49,94502780	14,88137518	6	RVO 1
15	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	6		1	49,94522365	14,88031354	6	RVO 1
16	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	12		1	49,94553966	14,87951875	6	RVO 1
17	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	12		1	49,94544049	14,88090621	6	RVO 1
18	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	11		1	49,94529077	14,88295911	5	RVO 1
19	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	23		1	49,94308315	14,88080847	1	RVO 1
20	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	20		1	49,94312857	14,88127579	1	RVO 1
21	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	18	vypadlý plech	1	49,94322734	14,88174901	1	RVO 1
22	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	19	vypadlý plech	1	49,94342938	14,88221944	1	RVO 1
23	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	24		1	49,94362159	14,88260557	1	RVO 1
24	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	7		1	49,94382589	14,88298977	3	RVO 1
25	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	17		1	49,94406031	14,88247230	3	RVO 1
26	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	14		1	49,94439557	14,88154410	3	RVO 1
27	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	20		1	49,94460899	14,88060836	3	RVO 1
28	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	3	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	22		1	49,94620436	14,88648986	5	RVO 1
29	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	3	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	25		1	49,94665231	14,88610800	5	RVO 1
30	Modus LVN	dobrý stav	ocelový stožár	5,5	nizkotlaká rtuťová výbojka 110 W	122	6		1	49,94557224	14,88379708	1	RVO 1
31	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	3,5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	9		1	49,94560043	14,88448722	5	RVO 1
32	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	11		1	49,94548499	14,88533786	5	RVO 1
33	Universelite UVL TY002A	dobrý stav	ocelový stožár	3,5	indukční výbojka 40 W	52	2	mírně vyvrácený stožár (foto 2)	1	49,94556768	14,88610540	4	RVO 1
34	Modus LV	dobrý stav	ocelový stožár	4	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	9		1	49,94572787	14,88687692	4	RVO 1
35	Modus LV	středně znečištěný	ocelový stožár	3	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	15	vypadlý plech (foto 3)	1	49,94564257	14,88746813	4	RVO 1
36	Modus LV	dobrý stav	výložník na budově	6	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	5	svítí jedna výbojka	1	49,94535553	14,88564799	4	RVO 1
37	Modus LVN	dobrý stav	betonový stožár	6	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	7		1	49,94656782	14,88314175	1	RVO 1
38	Modus LV	mírně znečištěný	výložník na budově	5,5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	3		1	49,94622615	14,88331190	6	RVO 1
39	Philips Malaga	dobrý stav	betonový stožár	5,5	vysokotlaká sodíková výbojka 150 W	165	10		1	49,94531745	14,88339960	6	RVO 1
40	Modus LV	mírně znečištěný	betonový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	3		1	49,94489666	14,88321785	6	RVO 1
41	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	6		1	49,94436119	14,88319164	6	RVO 1
42	Modus LV	mírně znečištěný	ocelový stožár	5	nizkotlaká rtuťová výbojka 72 W	84	5		1	49,94386519	14,88344425	6	RVO 1