



ARCHKASO spol. s r.o.

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

„POMNÍK 1. A 2. SV. VÁLKY“

památku není zapsána do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR



Specifikace památky:

Název památky:	POMNÍK 1. A 2. SV. VÁLKY
Umístění památky:	OBEC VÝŽERKY
Okres:	PRAHA - VÝCHOD
Kraj:	STŘEDOČESKÝ KRAJ
Název projektu:	RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

ARCHKASO spol.s r.o.
Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271
DIČ:25311271
tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz

Vlastník památky:

Obec Výžerky, Výžerky 74, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, IČ: 00639761

Zastoupená ve věcech smluvních: Josef Kopecký, starosta obce, tel: 606 905 791

Objednavatel:

Obec Výžerky, Výžerky 74, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, IČ: 00639761

Zastoupená ve věcech smluvních: Josef Kopecký, starosta obce, tel: 606 905 791

Dodavatel opravy:

ARCHKASO spol. s r. o., Zalešany 15, 280 02 Kolín, IČ: 25311271

Zastoupený ve věcech technických a smluvních: ak. sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek, jednatel společnosti, tel: 731 612 774

Popis:

Jedná se o mohylu pomníku složenou ze třech dílů

- *Vlastní mohyla s nápisovou deskou.*
- *Podstava s nápisovou deskou ze světových válek.*
- *Fundament – kamenný blok vyčnívající nad úroveň 15 cm ze země.*

Mohyla byla pokryta cementovým teracem ve vrstvě 0,5-1 cm. Tímto byl řešen stav pískovcové mohyly, která vykazovala velké kaverny, nyní vyplněné teracem.

Písemné desky byly při osazení padlých vojáků ve 2. sv. válce vyměněny za žulové, s klínovým písmem bez barvení nebo zlacení.

Stav pískovce pod teracem byl velmi degradovaný rozmrznutím vč. mechanického poničení ploch, jako prvků pro uchycení teraca.

Vzhledem ke stavu pomníku, byl tento odvezen do ateliéru, kde došlo k odstranění teraca z povrchu kamene jednotlivých částí pomníku a poté byl odstraněn rozmrzlý kámen.

Průběh restaurátorských prací:

Pomník, vzhledem k jeho stavu, byl odvezen do ateliéru, kde došlo k odstranění teraca z povrchu kamene jednotlivých částí pomníku a poté byl odstraněn rozmrzlý kámen. Dále byly provedeny injektaže trhlin a tektonických poruch. K tomuto byl použit Paraloid v lihu a jemný teraco tmel.

Na doplnění kamene byl použit minerální kamenický tmel, obarvený do červeného pískovce. Povrchy byly přizpůsobeny okolnímu kameni.

Žulové nápisové desky byly přeosazeny na minerální tmel firmy Mapei Keraflex. Konsolidace byla provedena Porosilem Z a ZV s unesením pigmentů, které řeší barvu a rozdíly

ARCHKAS,O spol.s r.o.

*Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zalešany 15, 280 02 Kolín*

IČO:25311271

DIČ:25311271

*tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz*

minerálních směsí od kamene, tkz. retuš patinou. Věnění nad písmem bylo nepůvodně stříbřené a nyní vykazuje depozity.

Pomník byl nově přeosazen na vykoupené místo obce. Zde byl zhotoven nový izolovaný základ v nové koncepci vlajkových žerdí a chodníku s obrubami z boháčského pískovce. Tento chodník je položen do armovaného betonu, vč. podsypání drtí frakce 0,6-2,8 se zhutněním.

Spárování jednotlivých dílů mohly bylo na vápennocementovou maltu. Osazení desek bylo provedeno na Keraflex a obruby do betonu. Konečná konsolidace byla provedena Porosilem Z a hydrofobizace Porosilem ZV.


V průběhu restaurování byla pořizována průběžná fotodokumentace jednotlivých postupů prací, která je nedílnou součástí restaurátorské zprávy.

Zprávu vypracoval akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek.

V Zalešanech, dne 29.5.2017

Přílohy:

- fotodokumentace




ARCHKASO spol. s r.o.
Zalešany 15, 280 02 Kolín
IČ: 25311271, T: 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz
ARCHITEKTURA-KÁMEN-SOCHY

.....
akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek
jednatel společnosti ARCHKASO spol. s r. o.



FOTODOKUMENTACE POSTUPU PRACÍ

ARCHKAS,O spol.s r.o.

*Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zalešany 15, 280 02 Kolín*

IČO:25311271

DIČ:25311271

*tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz*



ARCHKAS,O spol.s r.o.
 Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
 Václav Jelínek
 Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271
 DIČ:25311271
 tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz





ARCHKAS,O spol.s r.o.
Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271
DIČ:25311271
tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz



ARCHKAS,O spol.s r.o.
 Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
 Václav Jelínek
 Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271
 DIČ:25311271
 tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz